

サービス速報 EOSエンジン

リリース日	2019年11月	問題 2, #1119_2_m
エンジンタイプ/適用性	エンジン EOS 150 (ICI)	
ステータス	必須	オプション

必須のドライブホイールブラケットの変更に関するアドバイス。

我々は、すでに2018年11月にリリース必須サービス速報#1118_1_mを参照してください

我々は可能な亀裂や損傷のための対象マウントブラケットの飛行前のチェックと検査のために助言しています。エンジン操作中にブラケットが完全に破損したこのマウントブラケットのいくつかの障害により、新しいタイプの部品に変更するためのアドバイスとともにこの2番目のサービス速報をリリースします。新しいブラケットは設計が変更され、新しい障害を防ぐために強化されています。



はっきりと見える亀裂があるがまだ完全には壊れていないブラケット。

適用

すべてのエンジン - シリアル#1からシリアル#143を含む EOS 150 (ICI)

アクション

地上または飛行のどちらで新しいエンジン操作を行う前に、タイプ 1 またはタイプ 2 (次の図を参照) を使用して、この被写体マウント ブラケットを新しいパーツに置き換える必要があります (次の図を参照)。取り付け済みブラケットに目に見える亀裂や損傷がない場合でも、安全上の理由から変更が必要です！



古いタイプのブラケット
付け換えてください!



新しいタイプの
ブラケット1



新しいタイプブラケットタ
イプ2

新しい部品で分解および再アセンブリに使用できる指示シートがあります。新しい交換部品と一緒に来るだけでなく、それはEOSのウェブサイト上でダウンロードすることができます。

手順と部品の可用性

我々は、エンジンの所有者は、さらなる手順と新しいブラケットの変更のためのEOSエンジンに連絡するように助言します。